

Wonderware Performance Software 3.5 (2 дня)



1. Введение
2. Определение модели технологического процесса
 - Определение системы безопасности
 - Определение смен и расписания работы
 - Определение состояний оборудования и причин перехода между состояниями
3. Управление производительностью
 - Определение объектов оборудования
 - Отслеживание использования оборудования и простоев
 - Отслеживание OEE
4. Визуализация параметров OEE
5. Отчетность



www.wonderware.ru

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
info@wonderware.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
info@wonderware.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 376 53 93
info@wonderware.ru

Минеральные Воды
тел. +7 879 226 19 34
info@wonderware.ru

Самара
тел. +7 846 342 6655
info@wonderware.ru

Київ
тел. +38 044 495 3340
info@wonderware.com.ua

Минск
тел. +375 17 2000 876
info@wonderware.ru